

**HEDER RECOLTAT FLOAREA SOARELUI MODEL: SFH 1200**

1



---

**SKU:** N/A  
**Categorie:** [Hedere](#)

**DESCRIERE PRODUS**

Nardi Chopper în timp ce recoltează și treieră curăță și câmpul în același timp, astfel încât următoarele operațiuni necesare (plantare, arat etc...) să poată fi efectuate direct.

ROI (Returul investiției) poate fi ușor de calculat și se realizează într-un interval foarte scurt de timp.

**AVANTAJE**

1. Nu se folosesc cutii de viteze

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

[office@etufarm.ro](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

### 1. soluție inovatoare:

- Au o lățime de lucru maximă a tocătorului de 12m
- tocătorul (montat întotdeauna sub header - în poziția din spate) mai compactă și astfel se comportă mai bine cu floarea soarelui dacă este mică și neregulată în creștere
  - Reduceți drastic necesarul de combustibil CP/diesel de la combină
  - Măriți turația cuțitelor și îmbunătățiți calitatea tocării
- Creșteți robustețea. Posibile impacturi cu solul - chiar și cele puternice - nu deteriorați angrenajele, care sunt special concepute.

### Puncte plus:

- Cei care dețin un heder NARDI în stare corectă pot opta acum să facă upgrade la combina cu o investiție mică!!
- Dacă este necesar să recoltați floarea-soarelui în jos \ floarea-soarelui pe pământ poate dezasambla tocătorul foarte repede chiar și

într-un colț al câmpului și continuați recoltarea fără timpi de nefuncționare sau probleme....și fără a întâlni anularea garanției de la producător!!!

Tambur - Tamburul este acoperit de scut și, sincronizat cu cuțitul, împinge ușor pălăriile tăiate de floarea soarelui spre melc. Diametrul mare al melcului asigură fluxul fluid al culturii în combină. Distanța dintre tambur și melc este fixă și rămâne neschimbată.

Valț dințat - Valțul este prevăzut cu 4 lame zimțate și se află sub bara de tăiere. Conectat la transmisia hederului, valțul se rotește și execută două funcții principale: - Înclinarea suplimentară a tulpinilor pentru a asigura tăierea sub pălăria de floarea soarelui, lăsând 95% din tulpini pe câmp și mai puțin material de procesat în combină, împreună cu boabe mai curate și mai uscate; - Atunci când floarea soarelui nu are rădăcină puternică (de exemplu, din cauza excesului de apă), valțul dințat reduce forța de rupere aplicată de heder în timpul de tăierii și riscul de dezrădăcinare a tulpinilor prin smulgerea tulpinii. Toate cadrele NARDI din 2021 sunt echipate cu acest valț dințat, care poate fi instalat direct în fabrică sau poate fi achiziționat.

Sistem de tăiere- Special pentru floarea soarelui cu secțiuni mai mari (prinse cu șurub pe bara de

[\*\*+40769 370 202\*\*](tel:+40769370202)

[\*\*+40371.199.256\*\*](tel:+40371199256)

[\*\*office@etufarm.ro\*\*](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

tăiere), număr mic de oscilații pe minut și cuțite divizate mari. Nu folosim sisteme de tăiere a boabelor, care funcționează cu viteză foarte mare, ce produce vibrații. Hederul pentru floarea soarelui trebuie să asigure tăierea curată a tulpinilor înclinate la peste 45 de grade.

Kit de perii- Sistemul brevetat de perii este disponibil ca accesoriu opțional pentru hederale de floarea soarelui NARDI. Reduce pierderile de semințe prin închiderea tuturor spațiilor dintre canale, dar lasă tulpinile de plantă să treacă. Periile au o durată mare de viață și sunt ușor de înlocuit / întreținut.

Tocător- Nardi are transmisie independentă cu cutie de viteze în baie de ulei. Înălțimea de lucru se reglează hidraulic din combină. Puteți menține hederul fix deasupra plantelor de floarea soarelui și puteți regla poziția tocătorului față de sol, după cum doriți. Tocătorul este disponibil pentru modelul SFH600 - SFH740 - SFH940 - SFH1200.

Divizoare / Canale- Divizoarele au fost proiectate să lucreze la orice distanță între rânduri și să împingă pălăriile de floarea soarelui înspre cuțitele interioare. Semințele care cad din pălăriile de floarea soarelui sunt colectate de divizoare datorită design-ului lor special. Divizoarele conduc tulpinile direct către cuțite pentru a aduna semințele. Datorită construcției lor extreme pentru regim greu, pot aduna inclusiv pălăriile culcate la pământ.

Compatibilitate cu toate combinele Adaptor compatibil cu toate combinele. Permite reglarea rapidă a înclinației de lucru fără a schimba distanța dintre melcul hederului și canalul combinei.

MODELE: SFH440 SFH600 SFH740 SFH940 SFH1200 SFH1500 Kit

### Lățime de lucru Lungime totală Greutate

<b>SFH440</b>	<b>4391 mm</b>	<b>4595mm</b>	<b>1385 kg</b>
<b>SFH600</b>	<b>5990mm</b>	<b>6190mm</b>	<b>2000kg</b>
<b>SFH740</b>	<b>7360mm</b>	<b>7560mm</b>	<b>2391 kg</b>
<b>SFH940</b>	<b>9187mm</b>	<b>9387mm</b>	<b>2886kg</b>
<b>SFH1200</b>	<b>11683 mm</b>	<b>11891 mm</b>	<b>3641 kg</b>
<b>SFH1500</b>	<b>15368 mm</b>	<b>15568mm</b>	<b>5100kg</b>

[\*\*+40769 370 202\*\*](tel:+40769370202)

[\*\*+40371.199.256\*\*](tel:+40371199256)

[\*\*office@etufarm.ro\*\*](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

Compatibilitate cu toate combinele Adaptor compatibil cu toate combinele.

Permite reglarea rapidă a înclinației de lucru

fără a schimba distanța dintre melcul hederului și canalul combinei.

Cadru rigid, greutate mică

Ușă laterală

Heder-ele noastre SFH1200 au o singură cutie de viteze cu angrenaje în baie de ulei, spre deosebire de hederele mai mici, acest model are un lanț dublu în transmisie cu arbori lungi de până la 50 mm grosime din oțel întărit certificat C40.

În plus, tamburul și melcul sunt împărțite în jumătate și suspendate în centru.

Hederele de floarea soarelui au o garanție de 4 ani, excluzând piesele de uzură consumabile.

[\*\*+40769 370 202\*\*](tel:+40769370202)

[\*\*+40371.199.256\*\*](tel:+40371199256)

[\*\*office@etufarm.ro\*\*](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

1

[+40769 370 202](tel:+40769370202)  
[+40371.199.256](tel:+40371199256)  
[office@etufarm.ro](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

[office@etufarm.ro](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**